

焼却処理の種類及び数量

区分	種類	数量[t]
産業廃棄物	汚泥	97.8
	廃油	50.2
	廃酸	6.2
	廃アルカリ	50.7
	廃プラスチック類	800.1
	紙くず	51.2
	木くず	44.0
	繊維くず	15.1
	動植物性残さ	2.8
	建設系混合	289.8
	金属くず	4.7
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	5.8
特別管理産業廃棄物	廃油	23.4
	廃酸	0.0
	廃アルカリ	10.1
	有害産業廃棄物(汚泥)	0.0

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度
及びばい煙濃度

2号炉

項目	記録内訳及び濃度	
試料採取位置	*****	
試料採取年月日	*****	
結果が得られた日	*****	
硫黄酸化物	*****	[ppm]
ばいじん量	*****	[g/m ³ N]
塩化水素	*****	[mg/m ³ N]
窒素酸化物	*****	[ppm]
DXN(排ガス)	*****	[ng-TEQ/m ³ N]
DXN(焼却灰)	*****	[ng-TEQ/g]
DXN(ばいじん)	*****	[ng-TEQ/g]

3号炉

項目	記録内訳及び濃度	
試料採取位置	煙突	
試料採取年月日	平成23年8月12日	
結果が得られた日	平成23年8月23日	
硫黄酸化物	26	[ppm]
ばいじん量	0	[g/m ³ N]
塩化水素	100	[mg/m ³ N]
窒素酸化物	91	[ppm]
DXN(排ガス)	0.031	[ng-TEQ/m ³ N]
DXN(焼却灰)	0.087	[ng-TEQ/g]
DXN(ばいじん)	1.1	[ng-TEQ/g]

燃焼室中の燃焼ガスの温度

2号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	キルン出口
結果が得られた日	稼働実績無し
測定結果	*****

3号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	二次燃焼室出口
結果が得られた日	平成23年8月12日
測定結果	932℃

集塵器に流入する燃焼ガスの温度

2号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	冷却塔出口
結果が得られた日	稼働実績無し
測定結果	*****

3号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	冷却塔出口
結果が得られた日	平成23年8月12日
測定結果	171℃

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

2号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	煙突
結果が得られた日	稼働実績無し
測定結果	*****

3号炉

項目	連続測定記録内訳
測定位置	煙突
結果が得られた日	平成23年8月12日
測定結果	0ppm

ばいじんの除去の実施状況

対象施設	実施した年月日
サイクロン	稼働実績無し